Materialprüfenstalt für das Bauwesen



Prüfzeugnis Nr. 083218.1 - Pi

Auftraggeber:

Sicen Coating Distribution N.V.

Fabriekstraat 23 8850 Ardooie Belgien

Auftrag vom:

29.08.2008 - Bram Wydooghe

Inhalt des Auftrags:

Prüfung des Brandverhaltens eines beschichteten Polyestergewebes der Produktfamilie "B 92XX" nach DIN 4102-1: 1998-05, Baustoffklasse B1

Hinweise

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird.

Dieses Prüfzeugnis ist kein baurechtlicher / bauaufsichtlicher Nachweis nach Landesbauordnung.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise / Verwendbarkeitsnachweise dienen.

Das Prüfzeugnis umfasst 10 Seiten. Das Versuchsmaterial ist verbraucht.

Das Prüfzeugnis darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das geprüfte Probenmaterial.





E-Mail

Bearbeiter Dipl-Ing. Piechulia Durchwahl (05 11) 7 62 – 25 86 cpiechula@mpa-bau.de Nienburger Straße 3 30167 Hannover

Telefon (05 11) 7 62 - 31 04 Telefax (05 11) 7 62 - 40 01



1. Versuchsmaterial

1.1 Bezelchnung:

beschichtetes Polyestergewebe der Produktfamilie "B 92XX"

1.2 Wesentliche Bestandtelle: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC beschichtet

1.3 Entnahme und Einlieferung

Probenentnahme:

durch Auftraggeber

Probeneingang:

am 01.09.2008 durch DHL

Probenmenge:

1 Stück Folle 6,0 m x 3,0 m; Farbe blau

2. Prüfungen

2.1 Bestimmung der Dicke und der flächenbezogenen Masse

Dicke	0,66	mm
Flächenbezogene Masse	854	g/m²

2.2 Probenherstellung

Aus der eingelieferten Folie wurden Proben mit den Abmessungen 190 mm x 1000 mm in Längsund Querrichtung für die Brandschachtprüfung nach DIN 4102-16 herausgeschnitten. Ebenso wurden die Proben mit den Abmessungen 190 mm x 90 mm und 230 mm x 90 mm in Längs- und Querrichtung für die Prüfung im Brennkasten nach DIN 50050 hergestellt.

2.3 Brandprüfungen

Soweit im Folgenden nicht anders angegeben, erfolgten die Prüfungen nach DIN 4102-1: 1998-05.

2.3.1 Übersicht

Die folgende Tafel enthält eine Übersicht der durchgeführten Prüfungen.

Prüfung	Anzahl der Versuche
Brennkasten	10
Brandschacht, glänzende Seite beflammt	3
matte Seite beflammt	2





2.3.2 Brandschachtprüfungen

Die Proben wurden freihängend ohne angrenzende Baustoffe geprüft. Die Ergebnisse der Brandschachtprüfungen sind in den folgenden Tafeln zusammengestellt.

Ergebnisse der Brandschachtprüfungen: glänzende Seite beflammt

		Probekörper					
Beobachtungen und Messungen		A	В	E			
Follenrichtung		längs	quer	längs			
Maximale Flammenhöhe Zeitpunkt nach Versuchsbeginn	cm min:s	70 00:51	70 00:41	70 00:13			
Durchbrennen nach Versuchsbeginn	min:s	00:20	00:31	00:24			
Flammen auf der Probekörperrücks nach Versuchsbeginn	eite min:s	-	-	-			
Brennendes Abfallen / Abtropfen nach Versuchsbeginn	min:s	-	-				
Umfang Weiterbrennen auf dem Siebboden		_	-1-519	31-			
Restlängen: Einzelwerte		tote!	Illina				
	cm	38	39	42			
	cm	42 42	45 42	48 46			
TO FAIR	cm	25	46	45			
Aittelwerte	cm	37	43	45			
Gesamtmittelwert	cm	42					
Maximum der Rauchgastemperatur nach Versuchsbeginn	° C min:s	112 09:13	112 10:00	111 09:07			
lachbrennen nach Versuchsende	min:s		_	_			
lachglimmen nach Versuchsende	min:s	_	_				
tauchentwicklung faximale Lichtschwächung ntegralwert I	% min·%	99 163	98 116	97 129			

Der zeitliche Verlauf der Rauchgastemperatur ist in Bild 1 dargestellt; das Aussehen der Proben nach den Versuchen ist in den Bildern 3 bis 5 wiedergegeben. Die Integralwerte I der Lichtschwächung S

10 min I = ∫ S•dt 0 min

wurden aus den in Bild 2 dargestellten Lichtschwächungskurven ermittelt.








Bild 1: Verlauf der Rauchgastemperatur bei Probekörper A, B und E




Bild 2: Verlauf der Lichtschwächung bei Probekörper A, B und E








Bild 3: Aussehen des Probekörpers A nach 10-minutiger Beflammung




Bild 4: Aussehen des Probekörpers B nach 10-minütiger Beflammung



Bild 5: Aussehen des Probekörpers E nach 10-minütiger Beflammung





Ergebnisse der Brandschachtprüfungen: matte Seite beflammt

	Probe	körper	
Beobachtungen und Messungen	С	D	
Folienrichtung	längs	quer	
Maximale Flammenhöhe cm Zeitpunkt nach Versuchsbeginn min:s	70 00:37	70 00:31	
Durchbrennen nach Versuchsbeginn min:s	00:16	00:29	
Flammen auf der Probekörperrückseite nach Versuchsbeginn min:s			
Brennendes Abfallen / Abtropfen nach Versuchsbeginn min:s Umfang Veiterbrennen auf dem Siebboden	<u>-</u>		
Restlängen: Einzelwerte cm cm cm cm	46 47 45 47 46	42 54 48 47 48	
esamtmittelwert	47		
laximum der Rauchgastemperatur ° C ach Versuchsbeginn min:s	110 08:03	112 09:47	
achbrennen nach Versuchsende min:s	_	-	
achglimmen nach Versuchsende min:s	_	-	
auchentwicklung aximale Lichtschwächung % tegralwert I min·%	91 146	90 191	

Der zeitliche Verlauf der Rauchgastemperatur ist in Bild 6 dargestellt; das Aussehen der Proben nach den Versuchen ist in den Bildern 8 und 9 wiedergegeben. Die Integralwerte I der Lichtschwächung S

10 min I = ∫ S•dt 0 min

wurden aus den in Bild 7 dargestellten Lichtschwächungskurven ermittelt.








Bild 6: Verlauf der Rauchgastemperatur bei Probekörper C und D




Bild 7: Verlauf der Lichtschwächung bei Probekörper C und D







Bild 8: Aussehen des Probekörpers C nach 10-minütiger Beflammung




Bild 9: Aussehen des Probekörpers D nach 10-minütiger Beflammung



SAKO



2.3.3 Prüfungen im Brennkasten

Die Brandprüfung erfolgte nach DIN 4102-1 Abschnitt 6.2.5. Es wurden 5 Kantenbeflammungen nach Abschnitt 6.2.5.2 (Proben Nr. 1 bis 5) und 5 Flächenbeflammungen nach Abschnitt 6.2.5.3 (Proben Nr. 6 bis 10) an der glänzenden Folienseite durchgeführt.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in der folgenden Tafel angegeben.

22° - 100000 10000000		Kante	nbefla	mmun	g	1	Fläche	nbefla	ımmur	ig
Proben-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Folienrichtung		längs		qı	ıer		längs		qu	ıer
Zeitpunkt der Entflammung nach Beflammungsbeginn	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
Brenndauer der Eigenflammen s	16,1	15,4	16,2	15,3	15,0	15,1	15,1	15,5	15,0	15,2
Größte Höhe der Eigenflammen mm	80	80	70	70	70	70	70	60	70	70
Rauchentwicklung					sta	ark				
Brennendes Abfallen/Abtropfen					ne	oln			1	

Anforderung

Vor Ende der 20. Sekunde nach Beflammungsbeginn darf bei keiner Probe die Flammenspitze die obere Messmarke (150 mm) erreicht haben.





3. Zusammenfassung

In der folgenden Tafel sind die Prüfergebnisse tabellarisch zusammengefasst.

Bezelchnung		Beschichtetes Polyestergewebe der Produktfamilie "B 92XX"				
Dicke	mm	0,66				
Flächenbezogene Masse	g/m²	854				
Beflammte Seite		glänzend	matt			
Brandschachtversuch			171 3 PSSS (1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995			
Maximale Flammenhöhe	cm	70	70			
Restlänge	cm	42	47			
Maximale Rauchgastemperatur	°C	112	112			
Brennendes Abfallen / Abtropfen	5.500.0	nein	nein			
Maximale Lichtschwächung	%	99	91			
Integralwert	min·%	163	191			
Brennkastenversuch						
Maximale Flammenhöhe	mm	80				
Brennendes Abfallen / Abtropfen		nein				

4. Beurtellung

Das beschichtete Polyestergewebe der Produktfamilie "B 92XX" mit einer Dicke von 0,66 mm wurde freihängend ohne angrenzende Baustoffe geprüft. Die hierbei erzielten Ergebnisse erfüllen die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1: 1998-05.

Die Bauprodukte gelten nach DIN 4102-16: 1998-05 als nicht brennend abfallend / abtropfend.

5. Hinweise

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird.

Dieses Prüfzeugnis ist kein baurechtlicher / bauaufsichtlicher Nachweis nach Landesbauordnung.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise / Verwendbarkeitsnachweise dienen.

Die Geltungsdauer dieses Prüfzeugnisses endet am 31.10.2013.

Hannover, 13. Oktober 2008

Leiter der Prüfstelle

(ORR Dipl.-Ing. Restorff)

MPA BAD HANNOVER HERRICA

Sachbearbeiterin

(Dipl.-Ing. Piechulla)